

1. [Appareils de mesure](#)
2. [Turbotech](#)
3. [Luminosité \(Lux\)](#)

## TT8809A



### Luxmètre 400 000 Lux - USB

- Grand afficheur LCD rétroéclairé à 4.000 points de mesure et graphique à barres
- Sélection automatique de la gamme de mesure
- Sauvegarde des valeurs de pointe
- Fonction Max et sauvegarde de l'affichage
- Mise en veille automatique
- Sélection FC/Lux
- Sortie USB et logiciel
- Mémoire pour 99 mesures

### Accessoires

- Piles 9V, senseur de lumière, câble USB, logiciel, coffret

#### Documentation

 [Fiche technique](#)

#### Manuels

 [Manuel](#)

