

1. [Appareils de mesure](#)
2. [Turbotech](#)
3. [Luminosité \(Lux\)](#)

## TT3809



### Luxmètre avec LED

- Sauvegarde de l'affichage
- Correction cosinus
- Sélection de source lumineuse: Tungsten/Daylight, Fluorescent, 0~9 sélection
- Mesures en Lux ou pied-candela
- Mise en veille automatique
- Interface PC
- Mémoire pour 99 mesures

#### Documentation

 [Fiche technique](#)