

## Accessoires en option

### Pinces de courant de charge



### Pinces de courant de fuite et de charge



### Pinces de courant de fuite



⊠8141/8142/8143 and 8146/8147/8148 cannot be used for power measurements.

### Adaptateur pinces crocodile

**7198**



### Sacoche avec aimant

**9132**



### Adaptateur d'alimentation

**8312**



### Sonde de scintillements

**8325F**



### Pack 6310-3F

Comporte :

- 6310 x 1
- 7141 (Cordons de tension)
- 7148 (Câble USB)
- 7170 (Cordon secteur)
- 8129-03
- 8307 (Carte Compact Flash [128MB])
- 8319 (Lecteur de carte CF)
- 9125 (Sacoche)
- KEW PQA MASTER (Logiciel PC)
- Bornier d'entrée (6 types)
- Manuel rapide
- Pile alcaline dim. AA (LR6) x 6
- Marqueur de câble x 32



photo: 6310-01