

1. [Appareils de mesure](#)
 2. [Kyoritsu](#)
 3. [Analyseur de puissance \(réseau\)](#)
-
1. [Appareils de mesure](#)
 2. [Kyoritsu](#)
 3. [Enregistreur de tension et courant](#)

K8147



pince adapt.pour courant de fuite 40mm

Caractéristiques générales

- Diamètre conducteur: 40 mm
- CA 70 A

Accessoires

- 9095 (Sacoche)
- Notice d'utilisation
- Marqueur de câble

Documentation

 [Fiche technique](#)