

1. [Appareils de mesure](#)
 2. [Kyoritsu](#)
 3. [Adaptateur](#)
-
1. [Appareils de mesure](#)
 2. [Kyoritsu](#)
 3. [Analyseur de puissance \(réseau\)](#)
-
1. [Appareils de mesure](#)
 2. [Kyoritsu](#)
 3. [Puissance-Wattmètre](#)

K8312



Adaptateur d' alimentation pour 6310/6315/6305

Caractéristiques générales

- Alimentation via la phase mesurée (100~240V)